

AUSTIN HEALEY

3000 MKIII

1965



— EXPERTISES —

AESTIME

— AUTOS & MOTOS —

Mission

Estimation de la valeur de remplacement à dire d'expert (V.R.A.D.E) du véhicule au jour de l'examen, en fonction :

- des documents présentés
- de l'utilisation (âge et kilométrage)
- de son état
- du cours moyen du marché de la collection

Pour répondre à la mission qui nous a été confiée le 31 juillet 2018 par :

Nous nous sommes transportés le 31 juillet 2018 unilatéralement, au :

Delta n°9
Allée des Pleus
77170 BRIE COMTE ROBERT

Etaient présents :

- : *Propriétaire du véhicule*
- M. GUEGUEN Jean : *Expert en automobiles 004363-VE*

Conditions d'expertise :

Véhicule examiné sur un pont élévateur, sans démontage.

Identification

Numéro d'immatriculation	DF-843-TY
Date de première mise en circulation	04/11/1965
Année modèle	1965
Date du certificat d'immatriculation	15/05/2014
Genre	VP
Marque	AUSTIN HEALEY
Modèle	3000 MKIII (BJ8)
Numéro de série du type	*HBJ8L33598*
Carrosserie	Cabriolet
Nombre de places	4 places
Energie	Essence
Boîte de vitesses	Manuelle
Puissance fiscale	17 CV
Couleur	Beige
Kilométrage au compteur	17 830 miles

Observations particulières :

Identification du véhicule contrôlée.

Concordance du numéro de série avec le certificat.

Voir copie du certificat d'identification en annexe Pièce n°1



Photographie de la « plaque constructeur »

Pneumatiques

	Marque	Modèle	Taille	Usure	Date fabrication
AV G	VREDESTEIN	Sprint Classic	185 HR 15	10 %	45e/2016
AV D	VREDESTEIN	Sprint Classic	185 HR 15	10 %	47e/2016
AR G	VREDESTEIN	Sprint Classic	185 HR 15	10 %	47e/2016
AR D	VREDESTEIN	Sprint Classic	185 HR 15	10 %	45e/2016



Le véhicule est équipé de jantes à rayons 15 pouces.

Observations particulières :

Jantes en très bon état (60 rayons).

Pneumatiques en excellent état (légères déformations).

Equipements contre le vol

Présence d'un coupe-batterie

Absence d'écrous antivol de roue

Les vitres ne sont pas gravées

Carrosserie



Carrosserie en excellent état.

Observations particulières :

Carrosserie intégralement refaite (Carrosserie PMG).

Peinture en excellent état (coloris d'origine).

Bons alignements des ouvrants.

Chromes, calandre et joints de vitre en très bon état.

Numéro de coque relevé (78455).

Suppression des pare-chocs et ailes avant ajourées.

Capote en très bon état (coloris non d'origine).

Intérieur



Intérieur en excellent état.

Observations Particulières :

Sellerie cuir en excellent état (coloris d'origine).

Moquettes, volant et tableau de bord en très bon état.

Entrées de portes aluminium en très bon état.

Indicateurs et compteurs fonctionnels.

Mécanique



Mécanique en excellent état général.

Observations particulières :

Le moteur fonctionne sans bruit anormal, sans fumée, aucune anomalie visuelle.

Numéro moteur relevé : 29K / RU /H 8272

Le contrôle technique a été effectué le 10 mai 2018.

Copie du contrôle technique en annexe Pièce n°2

Essai routier

Le comportement du véhicule est sain.

Observations particulières :

Essai ville/route.

Bon fonctionnement du système de suspension et de freinage.

La boîte de vitesses et l'embrayage fonctionnent correctement.

Fonctionnement normal de l'overdrive.

Trains roulants

Les trains roulants sont en excellent état.



Observations particulières :

Aucune déformation n'apparaît.

Légers jeux sur le train avant.



Soubassement



Le soubassement est en très bon état.

Observations particulières :

Contrôle effectué sur un pont élévateur (sans démontage).

Absence de corrosion / Déformations mineures.

Léger défaut d'étanchéité moteur / boîte de vitesses.

Avis technique



Le véhicule expertisé est une Austin Healey 3000 MKIII (BJ8) de 1965, origine USA, en excellent état général.

Ce modèle est très recherché sur le marché de la collection.

En fonction des observations citées et l'étude du marché de la collection, nous avons estimé la valeur de remplacement de ce véhicule à :

95 000.00 Euros TTC

Quatre-vingt-quinze mille Euros

**Certifié sincère et conforme,
Paris le 10 août 2018**

EXPERTISES
AESTIME
AUTOS & MOTOS
12 RUE DU ROCHER
75008 PARIS
809 551 757 RES PARIS

**Expert Automobile
M. GUEGUEN Jean
004363-VE**

Le présent rapport ne saurait en aucun cas:

Confirmer en rien de la conformité du véhicule en regard des charges du constructeur

Ce rapport n'a pour but que de déterminer une valeur en fonction des éléments qui nous ont été fournis et sur la base de conditions dans lesquelles le véhicule a été examiné. Cette valeur est donnée à titre indicatif et pour usage interne. Dans le cas d'une éventuelle transaction, cette évaluation ne saurait constituer une garantie d'utilisation, ni se substituer à la garantie légale du vendeur, notamment en cas de vices cachés.

Annexes



BRITISH MOTOR INDUSTRY HERITAGE TRUST

CERTIFIED COPY OF A FACTORY RECORD



BMIHT certifies that the details given below are a true copy of an entry in the original factory records for the vehicle with the chassis number quoted.

This Certificate does not constitute verification of the present condition of a specific vehicle. These are the details of the car as it left the assembly line. Cars were sometimes modified by the manufacturer after production and prior to shipment.

Certificate Number: **2014/32353**

- | | |
|---|---|
| 1. Make & Model | AUSTIN-HEALEY 3000 MARK III CONVERTIBLE |
| 2. Car/Chassis Number | H-BJ8-L/33598 |
| 3. Engine Number | 29K-RU-H/8272 |
| 4. Body Number | 78455 |
| 5. Specification | LHD, North American Export |
| 6. Colour | a) exterior Ivory White |
| | b) trim Red |
| | c) hood (top) Black |
| 7. Date of Build | 25 - 26 October 1965 |
| 8. Date of Despatch | 4 November 1965 |
| 9. Destination (Dealer) | Philadelphia |
| 10. Other Numbers (where recorded) | Gearbox number: 8195, Rear axle number: 7307, Ignition key number: FS,910 |
| 11. Details of Factory Fitted Equipment | Wire wheels, Adjustable steering column, Laminated windscreen, Overdrive, Heater, Black tonneau cover, Whitewall tyres, Octagonal wheel nuts |
| 12. Other Information | - |
| 13. Issued to | Pierre Lemasson |
| 14. Date of Issue | 29 April 2014 |
| 15. Signature of Archivist | |



While every care has been taken to ensure the correctness of the information supplied neither BMIHT nor any of its associated Trust or Companies will be held liable for any errors or omissions or the consequences thereof. BMIHT accepts no liability if incorrect numbers have been quoted by the enquirer.
BMIHT Registered Office: Banbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 9BJ. Registered in England No 1690117. Registered under the Charities Act No 286525



N° d'imprime : F 033640163

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

MATURE DU CONTRÔLE		10/05/2018		18025228	
7. RESULTAT DU CONTRÔLE		6. DÉTAIL LANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		<u>Défaillances mineures</u> 2.2.1.2.1. VOLANT DE DIRECTION : Jeu mineur et/ou point dur aux braquages 3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état 6.2.1.2.1. PORTE LATÉRALE : Mauvais fonctionnement (AVG/AVD)			
10/05/2023					
NATURE DU CONTRÔLE		Contrôle technique périodique			
N° D'AGREMENT : S093F230 (9) RAISON SOCIALE : CTDA (3) COORDONNÉES : 172 AVENUE GASTON ROUSSEL 93230 ROMAINVILLE 01.48.43.41.94					
NOM ET PRENOM : DATILUS Stéphane N° D'AGREMENT : 093F1291 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VEHICULE					
(2) Immatriculation en pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DF-843-TY (F)		15-05-2014		04-11-1965	
Marque		Designation commerciale			
AUSTIN HEALEY		HEALEY			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
HBJ8L33598		M1		VP	
Type/Catégorie		Energie			
BJ83000MKIII		ES			
Document(s) présent(e)		CPI 10086841484			
17681		M E S U R E S			
		AvG Av AvD ArG Ar ArD			
		Ripage (-8 à + 8 m/km) -0.2m/km			
		Dissymétrie suspension (≤30%) 4% 0%			
		Forces verticales 537daN 666daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage 160daN 155daN 194daN 190daN			
		Déséquilibre (<20%) 4% 3%			
		Force de freinage (efficacité) 160daN 155daN 194daN 190daN			
		Taux d'efficacité (≥50%) 58% 26%			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			
		Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G: -0.8% D: -0.6%			

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

N° d'agrément : XXXXXXXX
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX

N° d'imprimé : F 033640163


XXXXXXX
XXXXXXX












































































Photographie de la « plaque carrosserie »



Photographie de la « plaque moteur »



Photographie de la « frappe boite de vitesses »



Photographie du « compteur » (miles)