

ASBR - BELUGA

SECTION MATERIEL

Bilan année 2019

Les activités de l'année

- 1. Analyse de l'air du compresseur**
- 2. TIV des blocs**
- 3. Ré-épreuve des blocs**
- 4. Analyseur Nitrox**



1 - Analyse de l'air du compresseur

- ▲ **La société Boulogne Plongée a procédé à l'analyse de l'air délivrée par le compresseur du club.**

Les résultats sont conformes et ils sont affichés près de la station de gonflage



2 - TIV DES BLOCS

- ▲ **Tous les ans nous devons procéder à l'inspection visuelle des blocs.**
- ▲ **Cette inspection consiste à contrôler que :**
 - l'intérieur de la bouteille n'est pas corrodé
 - Le taraudage de la bouteille n'est pas déformé
 - Le filetage du robinet n'est pas déformé

Fin Février, nous avons réalisé les TIV de 20 blocs sur les 40 que possède le club.

Merci aux 5 membres du clubs qui sont venus m'aider.



3 - Ré-épreuve des blocs

- ▲ **Depuis 2017, la fréquence des épreuves pneumatiques est passée de 5 ans à 6 ans.**
- ▲ **Les 20 blocs « filet noir » seront donc à faire en 2020 car la dernière épreuve date de 2014;**



4 - Analyseur Nitrox

- ▲ **L'analyseur Nitrox à été controler par Boulogne Plongée et il ne présente pas de problèmes,**



BONNE SOIREE

Francois

